

Gevel en beglazing

Het glas in de gevelkozijnen is veelal HR++ glas. Dit glas heeft als eigenschap dat het zonnewarmte heel goed door laat naar binnen. Bij lage buitentemperaturen kan het HR++glas, aan de buitenzijde condenseren. Dit condens gaat vanzelf weg en is geen mankement van het glas.

a. Gebruiksaanwijzing

HR++glas mag NIET met folie beplakt worden. Hierdoor kan de ruit de warmte plaatselijk niet vrij afgeven wat mogelijk scheurvorming van het glas tot gevolg zal hebben. Deze zgn. thermische breuk valt niet onder de garantie.

b. Onderhoud voor de huurder

Ter verfraaiing is bij verschillende van onze woningen op delen van de gevel Trespa (of vergelijkbaar) aangebracht. Deze kunststof is onderhoudsvrij, maar kan natuurlijk wel vuil worden. Reinigen kan met warm water en een spons. Eventueel wat groep zeep erbij.

c. Verantwoordelijkheid woonstichting

Het schilderen van de houten kozijnen en deuren aan de buitenzijde van uw huis, is de verantwoordelijkheid van de woonstichting. De gevels schilderen wij heel bewust niet en het is ook beslist niet toegestaan dat u dat zelf doet.

d. Klachten en storingen

Melden bij de woonstichting.